



PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 138, 37368 Panevėžys,
tel. / faks. (8 45) 52 77 17, el.p. rastine@lipniuno.panevezys.lm.lt, <http://www.alipniunomokykla.lt/>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190423684

Panevėžio miesto Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojai, pavaduojančiai
administracijos direktorių Janinai Gaidžiūnaitei
Panevėžio miesto merui Vitalijui Satkevičiui
Panevėžio miesto savivaldybės
Švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų komiteto
Pirmininkei Zitai Kukuraitienei

2014-09-24 Nr. SD - 469

DĖL LĖŠŲ POREIKIO LANGŲ PAKEITIMUI IR PASTATO REMONTUI

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos pastatas pastatytas 1981 metais. Per 33 metus nebuvo atliktas kapitalinis pastato remontas. 2014 m. rugpjūčio 27 d. progimnazijoje atlikto pastato kasmetinės apžiūros metu nustatyti šie statinio defektai:

1. Atskirose vietose sutrūkęs pastato atgrindas, nėra nuolydžio;
2. Nesandarūs langai, vietomis sutrūnijusi mediena;
3. Šildymo bei kanalizacijos vamzdynai susidėvėję, nesandarūs;
4. Pasenusi elektros instaliacija, elektros skydinė seno tipo, nesaugi, be automatinių saugiklių.

Nustatyti defektai trukdo ugdymo procesui, kelia grėsmę mokinių ir darbuotojų saugumui. Mokykla negali užtikrinti higienos normų reikalavimų.

Prašome skirti lėšų langų pakeitimui ir pastato remontui.

PRIDEDAMA:

1. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. S14-15 kopija (2014 m. balandžio 3 d.).
2. Statinio būklės įvertinimo ir privalomųjų darbų nustatymo akto Nr. 14/08/27 kopija (2014 m. rugpjūčio 27 d.).

Direktorė

Vilma Petrulevičienė

KOPIJA

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

GAUTA:

2014-04-23 Nr. 98-460

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Administracijos

Alfonso Lipniūno progimnazija Klaipėdos g. 138, Panevėžys

statinio(-ių) naudotojo pavadinimas

atliekamos statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo

AKTAS Nr. S14-15

Panevėžys

2014 m. balandžio 3 d.

Statinių naudojimo priežiūros Vykdytojas vyr. techninės priežiūros specialistas Gintaras Lebedevas, dalyvaujant statinio(-ių) naudotojui Alfonso Lipniūno progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Giedrei Charisovai

juridinio asmens pavadinimas, techninio prižiūrėtojo vardas, pavardė

patikrinau statinio (-ių) naudotojo (toliau-Naudotojas) atliekamą statinio (-ių) techninę priežiūrą ir nustačiau:

1. Naudotojui priklauso šie statiniai:

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas, paskirtis, dydis (talpa, galingumas)	Unikalus Nr.	Pastatymo metai	Sienų medžiaga	Statinio adresas
	Progimnazija		1981 m.	Keramzito betonas	Klaipėdos g. 138

2. Techninis prižiūrėtojas pateikė šiuos dokumentus:

2.1. statinio projektą **ne**

ar atitinka reikalavimus

2.2. statinio pasą **ne**2.3. techninės priežiūros žurnalą **taip**2.4. statinio apžiūrų aktus **ne**2.5. tyrimų ir audito išvadas **ne**2.6. techninės priežiūros taisykles ir norminius dokumentus **ne**3. Atrankos būdu apžiūrėjus **Alfonso Lipniūno progimnazijos pastatą**

statinio pavadinimas, paskirtis

jo konstrukcijų ir inžinierinių sistemų būklė tokia: **Langai susidėvėję ir nesandarūs. Sienų blokų sandūros susidėvėjusios. Stogo danga sutvarkyta. Atgrinda vietomis susėdusi.**

techninės būklės ir pastebėtų defektų aprašymas bei įvertinimas

4. Techninio prižiūrėtojo veiklos aprašymas ir įvertinimas:

4.1. techninės priežiūros žurnalo tvarkymas (nuolatinių stebėjimų įrašai, apžiūrų aktų registravimas, reikalavimai dėl defektų šalinimo bei jų vykdymas ir kt.) **Techninės priežiūros žurnalas pildomas reguliariai, nuolatinių stebėjimų įrašai yra. Aktai rašomi ir registruojami.**

4.2. sezoninių (periodinių) apžiūrų atlikimas ir jų išvadų vykdymo organizavimas

Kasmetinės apžiūros atliekamos, statinio būklės įvertinimo ir privalomųjų darbų nustatymo aktai rašomi.

4.3. remonto būtinumas ir jo organizavimas

4.4. kitų dokumentų tvarkymas

SIŪLAU /REIKALAUJU/ Pastabų nėra

Statybos ir statinių priežiūros skyriaus
vyr. specialistas techninės priežiūros

statinių naudojimo priežiūros Vykdytojo siūlymai bei reikalavimai

Vykdytojo parašas

techninio prižiūrėtojo parašas

KOPIJA

TIKRA

2014 m. 00 mėn. 23 d.

Parašas



**STATINIO BŪKLĖS ĮVERTINIMO IR PRIVALOMŲJŲ DARBŲ NUSTATYMO
AKTAS**

2014 m. rugpjūčio mėn. 27 d. Nr 14/08/27

Panevėžys

Statinio adresas: Alfonso Lipniūno progimnazija, Klaipėdos Nr. 138, Panevėžys.

Apžiūra: pastato išorės ir vidaus patalpos, stogas, inžineriniai tinklai.

Apžiūros tikslas: trūkumai, defektai.

Statybos metai: 1981 m.


Eil. Nr.	Apžiūros objektai	Pastebėti defektai, deformacijos, įrangos gedimai	Rekomenduojami darbai defektams šalinti
1.	Pastato atgrindas	Atskirose vietose sutrūkęs, praleidžia paviršinį vandenį, nėra nuolydžio.	Įrengti naują atgrindą su nuolydžiu nuo pastato sienų.
2.	Langai	Nesandarūs langai, mediena išpuvusi, ištrūpėjusi.	Nedelsiant keisti langus.
3.	Magistraliniai vamzdynai	Šalto, karšto vandens, šildymo bei kanalizacijos vamzdynai, prastos būklės, nesandarūs.	Numatyti vamzdynų keitimą.
4.	Elektros tūkis	Pasenusi elektros instaliacija. Elektros skydinė seno tipo, nesaugi, be automatinių saugiklių.	Keisti naujais.


Statybos vadovas, techn. prižiūrėtojas,
atest. Nr. 4352, 52391

Statybos vadovas


Spec. darbų vadovas

Aktą gavau: Direktorius pavaduotoja tūkio
reikalams

 Albertas Rasimavičius

 Andrius Petrulaitis

 Artūras Sirbikė

 Giedrė Charisova

UAB "Merlangas", Beržų g. 10
LT-36233 Panevėžys
Tel./Fax.- 8 45 432216, mob. 8 650 18877
Įmonės kodas 147706465
PVM kodas LT477064610
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT51-7044 0600 0502 5526
AB SEB bankas, banko kodas 70440

ORGANISATION
CERTIFIED BY
SERTIKA

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

KOPIJA
TIKRA



14.08.2014 m.
CJ