



## PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGELIS“

Biudžetinė įstaiga. Parko g. 49, 37303 Panevėžys.  
tel.: (8 45) 441 592 / 441 692, el. p. darzelis.rugelis@gmail.com  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190416152

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  
Direktorei  
Kristinai Nakutytei

2014-12-10 Nr. S-115

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos  
Švietimo skyriaus vedėjui  
Dainiui Šipeliui

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos  
Švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkei  
Zitai Kukuraitienei

### **DĖL PASTATO RENOVACIJOS, ĮVAŽOS ĮRENGIMO IR TERITORIJOS APTVĖRIMO**

Lopšelis – darželis „Rugelis“ pastatytas 1978 metais. Pagal 2005 m. laimėtą projektą „Darželis – vaikų biblioteka po vienu stogu“ buvo perdengtas stogas, įrengta virtuvė su visa virtuvine įranga, sudėti virtuvėje langai. Darželiui reikalinga pakeisti likusius langus, apšiltinti lauko sienas ir jas nudažyti.

Atsižvelgiant į Panevėžio visuomenės sveikatos centro 2014 m. rugpjūčio 28 d. surašytą patikrinimo akto Nr. H5-356 nustatytus pažeidimus, teritorija turi būti aptverta aukštesne nei 1,5 metro tvora. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad kiekvienais metais atliekant statinio kasmetinę apžiūrą, akte surašomi visi pastebėti defektai, gedimai, todėl prašome skirti lėšų pastato renovacijai, tvorai bei įrengti atskirą įvažą į įstaigą iš Parko gatvės.

PRIDEDAMA: AB „Panevėžio butų ūkis“ 2014-11-27 statinio kasmetinės apžiūros akto Nr. 13 kopija, 1 lapas.

Direktorė

Jūratė Lekštienė



AKCINĖ BENDROVĖ "PANEVĖŽIO BUTŲ ŪKIS"  
(organizacijos, įmonės atsakingos už gyvenamojo namo priežiūrą, pavadinimas)

## STATINIO KASMETINĖS APŽIŪROS AKTAS

2014 m. lapkričio \_\_\_\_\_ mėn. 27 d.Nr. 13

Panevėžys  
(sudarymo vieta)

Statinio adresas: Parko g.49

Lopšelis-darželis „Rugelis“

Apžiūra: statinio pagrindinių konstrukcijų ir inžinerinės įrangos.

Apžiūros tikslas: nustatyti atitikimą privalomiesiems reikalavimams, rekomenduoti remonto darbus.

Statybos metai 1978

Eil. Nr.	Apžiūros objektai	Pastebėti defektai, deformacijos, įrangos gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1.	Nuogrinda	Suskilusi, atskirose vietose netinkamas nuolydis.	Atlikti nuogrindos remontą arba įrengti naują nuogrindą.
2.	Lauko laiptai	Lauko laiptų atskirose vietose ištrupėjęs betonas, valymo grotelės neatitinka projektinio aukščio. Laiptai neatitinka STR 2.01.01.(4):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“.	Atlikti remontą, sukelti groteles ir jas nudažyti antikoroziniais dažais.
3.	Fasadas (sieninės plokštės)	Atskirose vietose matosi įtrūkimai 2-4mm.pločio, fasado sienų tinkas ištrupėjęs.	Atlikti tinko remontą, dažymo darbus (pagal galimybes).
4.	Langai	Mediniai langų rėmai susidėvėję, nesandarūs. Galimi šilumos netekimai dėl nesandarumo. Langų staktos dažytos, rėmai nedažyti, pažeisti puvinio. Palangių skarda pažeista korozijos.	Keisti langus (pagal galimybes). Perdažyti skardines palanges antikoroziniais dažais.
5.	Stogas	Defektų nepastebėta	-
6.	Stogelis	Stogelio gelžbetoninėje perdangoje matosi atvira armatūra pažeista korozijos. Kampuočiai taip pat pažeisti korozijos. Stogelio perdangos tinkas nutrūpėjęs.	Metalines įdėtines dalis padengti antikoroziniais dažais ir atlikti tinko remontą.
7.	Durys	Susidėvėję, nesandarios.	Atlikti durų remontą, arba keisti duris naujomis.
8.	Laiptinė	Atskirose vietose yra laiptų su suskilusiu betonu, nelygiais, patrupėjusiais kraštais. Kelios laiptinių sienos paklijuotos plytelėmis, kurios silpnai laikosi ir krisdamos gali sukelti pavojų vaikų saugumui. Neatitinka STR2.01.01.(4):1999 "Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo suaga".	Nedelsiant atlikti remontą.
9.	Salės grindys	Grindų danga susidėvėjusi.	Keisti grindų dangą (pagal galimybes).
10.	Šilumos punktas	Renovuotas.	-

KOPIJA TIKRA