



6-02-12
20-547 (4.10.)

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „KASTYTIS“

Biudžetinė įstaiga, Nemuno g. 5, 36234, Panevėžys
tel. (8 45) 43 22 65, el. p. ldkastytis@yahoo.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190413380

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos
Švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų komitetui

2015-02-11 Nr. SD-25

DĖL VAMZDYNŲ AVARINĖS BŪKLĖS

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Kastytis“ 7-os grupės tualetų ir prausyklos patalpose seni nuotekų ir vandentiekio vamzdžiai sutręšo, stipriai pažeisti korozijos, nuolat bėga vanduo. Seni sanitariniai prietaisai praleidžia vandenį, trupa senas nuotekyno vamzdis. Šių patalpų apačioje yra darželio salė. Keičiant vamzdžius, išmontavus senus sanitarinius mazgus, reikalingas šių patalpų grindų, sienų, lubų remontas. Šiose patalpose sanitariniai mazgai, vamzdžiai yra avarinės būklės.

Antro korpuso rūsyje liko nepakeista dalis senų nuotakyno magistralinių vamzdžių, dalis vandentiekio magistralinių vamzdžių. Jie stipriai pažeisti korozijos. Vamzdynų izoliacija turi asbesto. Ji suplyšusi, per ją bėga vanduo. Likę seni vamzdynai yra avarinės būklės. Reikėtų sumontuoti kranus į vandentiekio stovus rūsyje. Atlikus šiuos darbus tik pastato sienose liks seni stovai. Įvykus stovų avarijai, nereikėtų atjungti vandens darželyje.

2014 metų lapkričio 24 dienos UAB „Panevėžio Būsto“ kasmetinės pastato apžiūros akte įrašyta, kad antrame korpuse 7-os grupės tualetų ir prausyklos patalpose seni sanitariniai prietaisai yra avarinės būklės. Rūsyje karšto vandens vamzdynas dalimis likęs senas ir stipriai pažeistas korozijos. Nuotekų vamzdyno likusi nepakeista dalis stipriai pažeista korozijos. Sienose likę seni, avarinės būklės stovai.

Įstaigoje yra 14 tualetų patalpų ir 14 prausyklų patalpų. Iš viso 28 patalpos, iš jų 26 patalpos visiškai suremontuotos (pakeisti vamzdžiai, sanitariniai mazgai, įrengtos naujos kabinos tualetuose, pastatytos naujos priemonių spintos ir rankšluostinės, patalpose atlikti remonto darbai).

Prašome skirti papildomų lėšų vamzdyno avarinės būklės likvidavimo darbams atlikti.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Panevėžio būstas“ pastato apžiūros akto kopija, 1 lapas
2. Avarinės būklės vamzdynų likvidavimo darbų sąmata, 1 lapas.
3. Vamzdyno nuotraukos, 2 lapai.

Direktorė

Stasė Šešeikienė

UAB „PANEVĖŽIO BŪSTAS“

**PASTATO APŽIŪROS
AKTAS**

2014.11.24 Nr. 7

Panevėžys

Pastato adresas Nemuno g.5

Apžiūra kasmetinė

Apžiūros tikslas įvertinti lopšelio-darželio „Kastytis“ pastato konstrukcijų ir inžinierinės sistemos savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus.

Eil. Nr.	Apžiūros objektai	Pastebėti defektai, deformacijos, įrangos gedimai	Rekomenduojami darbai defektams šalinti
1	Stogas	Nukritęs nuotakyno alsuoklio kaminėlis Lietloviai praleidžia vandenį	Uždėti Užsandarinti sudūrimus
2	Nuotekų vamzdynas	Nuotekų vamzdyno likusi nepakeista maža dalis, stipriai pažeista korozijos	Tas vamzdyno dalis pakeisti naujais vamzdžiais.
3	Kiemo statiniai.	Pavėsinių stogeliai dengti asbesto turinčiais šiferio lapais kurie apdūlėję ir sudužę. Nelygios grindys.	Asbestinę šiferio dangą pakeisti kita danga. Perbetonuoti
4	Šalto vandens vamzdynas	Labai stipriai pažeistas korozijos, antrame korpuse.	Pakeisti
5	Karšto vandens vamzdynas	Dalimis vamzdynas pakeistas, dalimis likęs senas ir stipriai pažeisti korozijos	Pakeisti
6	Sanitariniai prietaisai	Grupėse seni sanitariniai prietaisai	Esant galimybei pakeisti
7	Šildymo prietaisai.	Rūbų džiovyklos spintoje radiatorius šlapiuoja.	Pakeisti
8	Šildymo sistema	Šildymo prietaisams nuorinti įdėti varžtai	Varžtus pakeisti nuorintojais.
9	Alsuoklis	Antrame aukšte tualetuose nuardytas nuotakyno alsuoklis.	Atstatyti arba įdėti atsikvėpimo vožtuvą

.....
(apžiūros vadovo pareigos)

.....
(parašas)

.....
(vardas, pavardė)

.....
(apžiūros vykdytojo pareigos)

.....
(parašas)

.....
(vardas, pavardė)

.....
(apžiūros vykdytojo pareigos)

.....
(parašas)

.....
(vardas, pavardė)

Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

PANEVĖŽIO LOPŠELIS–DARŽELIS „KASTYTIS“

Biudžetinė įstaiga, Nemuno g. 5, 36234, Panevėžys
tel. (8 45) 43 22 65, el. p. ldkastytis@yahoo.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190413380


**AVARINĖS BŪKLĖS VAMZDYNŲ LIKVIDAVIMO DARBŲ
SAMATA**

2015 m. vasario 11 d.

Sąm. Eil.	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
1.	Statybinių atliekų išvežimas. II korpuso dalies vamzdynų rūsyje, kurių izoliacija turi asbesto, asbesto nuėmimas, surinkimas, išvežimas.	vnt.	1 uždaras konteineris, 1 konteineris statybinėms atliekoms	240 250	490,00
2.	II korpuso dalies vandentiekio magistralės vamzdynų išmontavimas, keitimas.	m	15	56,267	844,00
3.	Dalies nuotakyno magistralinių vamzdžių keitimas.	m	15	58,667	880,00
4.	Po sale nuotakyno magistralinių vamzdžių keitimas.	m	10	76,600	766,00
5.	Kranų montavimas į vandentiekio stovus.	vnt.	18	3,360	60,48
6.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu išmontavimas, montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių. Grindų, sienų remonto darbai.	kompl.	3	198,000	594,00
7.	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas tvirtinant prie sienų. Lubų, sienų remonto darbai.	kompl.	3	252,00	756,00
8.	Pusvlonės išmontavimas, montavimas su vandens maišytuvu.	kompl.	1	338,000	338,00
				Viso:	4728,48
				Pridėtinės vertės mokestis 21.00 %	992,98
				Iš viso:	5721,46

Direktorė

Stasė Šešėikienė



2015-02-11 grupės tualete ir prausykloje esanti situacija



2015-02-11 rūsyje esanti situacija