



GAUTA
Panevėžio miesto savivaldybės priimamasis
Nr. 5-02-11
95-438 (27.7.1)
Panaudojimo apskaitos tarnyba
2015-02-10
Stasė Šešėikienė

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „KASTYTIS“

Biudžetinė įstaiga, Nemuno g. 5, 36234, Panevėžys
tel. (8 45) 43 22 65, el. p. ldkastytis@yahoo.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190413380

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
Vedėjui A. Stokai

2015-02-10 Nr. SD-23

P. A. Dragičevičius
2015-02-11

DĖL PRIPAŽINIMO NEREIKELAINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI NEKILNOJAMO TURTO NURAŠYMO

Prašome Jūsų norminiais aktais nustatyta tvarka nurašyti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamą turtą 1 (viena) pavėsinę:
Unikalus Nr. 2796-7001-9076.

PRIDEDAMA:

1. Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ 2015 m. sausio 15 d. „Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamo turto apžiūros pažymos“ Nr. 1 kopija, 1 lapas.
2. Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V1-5 „Dėl turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“ kopija, 1 lapas.

Direktorė

Stasė Šešėikienė

Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“

(Turto valdytojo pavadinimas)

**NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI
NEKILNOJAMOJO TURTO APŽIŪROS PAŽYMA**

2015 m. sausio 15 d. Nr. 1

Nemuno g. 5, Panevėžys

(sudarymo vieta)

Komisija, sudaryta direktorės 2013-12-31 įsakymu Nr. V1-33

(dokumento, kuriuo sudaryta komisija, pavadinimas, data ir Nr.)

Iš : komisijos pirmininkė R. Kulišauskienė, auklėtoja,

Z. Gurskienė, valytoja,

G. Inčiūrienė, spec. pedagogė- logopedė,

R. Tamelienė, auklėtoja,

I. Vildžiūnienė, slaugytoja,

apžiūrėjo:

1. Turto pavadinimas įstaigos teritorijoje esančią pavėsinę

2. Identifikavimo duomenys : Nemuno g. 5, Panevėžys, inventorinis Nr. 01300016, unikalus Nr. 2796-7001-9076

(adresas, indeksas, plotas (kv. metrais) ir kiti)

3. Kadastrinių matavimų bylos numeris 23485/6478

4. Teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas _____

5. Žemės sklypas (plotas (arais)) _____

6. Kiti duomenys apie turta _____

7. Turto būklė : Pavėsinė funkciškai ir fiziškai nusidėvėjusi. Ją remontuoti ar atstatyti neįmanoma. Metalinės konstrukcijos kėlė grėsmę vaikams, jų saugumui ir buvo pašalintos. Šiferinė stogo danga prakiuro, sutrupėjo.

Komisijos išvada : Pavėsinė pastatyta 1967 m. Ji nusidėvėjusi ir sugriuvusi. Pavėsinės atstatyti neįmanoma, todėl būtina ją nurašyti. Remiantis ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvais, jos eksploatavimo laikas 20 metų.

Komisijos pirmininkas _____

(parašas)

Nariai:

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Leela Kulišauskienė

(vardas, pavardė)

Lita Gurskienė

(vardas, pavardė)

Genovaitė Inčiūrienė

(vardas, pavardė)

Roneta Tamelienė

(vardas, pavardė)

Jurga Vildžiūnienė

(vardas, pavardė)

Kopija



PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „KASTYTIS“
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DĖL TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

2015 m. sausio 15 d. Nr. V1-5
Panevėžys

Vadovaudamasi 2015 m. sausio 15 d. „Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamo turto apžiūros pažyma” Nr. 1,
p r i p a ž i s t u netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikį nekilnojamą turtą 1 (viena) pavėsinę:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas, Unikalus Nr.	Įsigijimo kaina Lt.	Likutinė kaina Lt.
1.	Pastatas- pavėsinė, unikalus Nr. 2796-7001-9076, inventorinis Nr. 01300016	2072,00	0

Direktorė

Stasė Šešėikienė

Kopija tikrai:
Direktorė Jurg
Stasė Šešėikienė
2015-02-10

